




Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
CP S261




Цоколевка соединителя  
CP S261  
(вид со стороны монтажа)





Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Количество контактов	4
Рабочее напряжение	≤ 250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I <sub>раб.</sub>	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Присоединение	Кабель Ø4...8мм/мах 0,75мм <sup>2</sup>
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 <sup>8</sup> Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
CP S261



Цоколевка соединителя  
CP S261  
(вид со стороны монтажа)



Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Количество контактов	4
Рабочее напряжение	≤ 250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I <sub>раб.</sub>	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Присоединение	Кабель Ø4...8мм/мах 0,75мм <sup>2</sup>
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 <sup>8</sup> Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.