

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»

454018, г.Челябинск, ул. Кислицина, д.100.

Тел./факс: (351)796-01-18,796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru

www.teko-com.ru

Датчик заштыбовки

ДЗ-3022

ДЗ-3022-А

ДЗ-3022-Т

Паспорт

Руководство по эксплуатации

ДЗ-3022.000 ПС

г. Челябинск

2014г.

1. Назначение

Датчик заштыбовки ДЗ-3022 предназначен для контроля забивки перегрузочных течек конвейеров и наличия сыпучих материалов (отсев, песок, цемент, строительные смеси и т.д.) на другом оборудовании. Сферическая чувствительная поверхность из фторопласта исключает налипание контролируемого материала и накопление статического электричества.

2. Принцип действия.

Датчик устанавливается в местах возможных забивок, чувствительной поверхностью в сторону появления контролируемого материала. Приближение контролируемого материала к чувствительной поверхности датчика вызывает изменение его логического сигнала.

3. Технические характеристики.

Габариты, мм	80x80x55
Способ установки в металл	Невстраиваемый
Номинальный зазор, Sном.	25 мм
Рабочий зазор, Sраб.	0...20 мм
Напряжение питания, Uраб.	20...250 В AC/20...320 В DC
Рабочий ток, Iраб.	10...500 мА
Остаточный ток, Iхх	≤5 мА
Максимальный ток, Imax при t=20мс	3А, f=1Гц
Падение напряжения при Iраб.	≤5В
Частота переключения, Fmax	1 Гц
Диапазон рабочих температур:	
- стандартное исполнение ДЗ-3022	-45 ⁰ C...+65 ⁰ C
- низкотемпературное исполнение ДЗ-3022-А	-60 ⁰ C...+50 ⁰ C
- высокотемпературное исполнение ДЗ-3022-Т	-15 ⁰ C...+105 ⁰ C
Гистерезис	5...20%
Комплексная защита	Есть
Индикация срабатывания	Есть
Заземляющий вывод	Нет
Материал корпуса / Чувствительной поверхности	Полиамид / Фторопласт
Присоединение	Кабель 2x0,34мм ² ; L=2м*
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67

* - 2м- стандартная длина кабеля. По заказу потребителя датчик может быть укомплектован кабелем другой длины.

4. Комплектность поставки:

- | | |
|---|---------|
| Датчик | - 1 шт. |
| Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) | - 1 шт. |
| Отвертка (на партию до 10 датчиков в транспортной таре) | - 1 шт. |

5. Указание мер безопасности.

- 5.1. Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- 5.2. По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу II по ГОСТ Р МЭК 536.

6. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Датчик настроен на номинальный зазор при срабатывании от металлической пластины. При использовании объекта воздействия из диэлектрических материалов рабочий зазор изменится и будет зависеть от диэлектрической проницаемости материала объекта воздействия. В случае необходимости подстроить чувствительность датчика на требуемый зазор необходимо выполнить следующее:
 - Вывернуть винт, закрывающий доступ к регулировке чувствительности.
 - Установить мишень на расстоянии, необходимом для срабатывания датчика.
 - Поворачивая винт регулировки чувствительности, добиться срабатывания датчика на нужном зазоре. Поворот винта по часовой стрелке повышает чувствительность, против часовой стрелки снижает чувствительность.
 - Для обеспечения герметичности, восстановить исходное состояние регулировочного винта (вернуть винт на прежнее место).

Примечание: винт регулировки чувствительности-многооборотный.

- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее двух наружных диаметров чувствительной поверхности датчика.

7. Правила хранения и транспортирования.

7.1. Условия хранения в складских помещениях:

Температура +5°C...+35°C.

Влажность, не более 85%.

7.2. Условия транспортирования:

Температура -50°C...+50°C.

Влажность до 98% (при +35°C).

Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации.

9. Свидетельство о приёмке.

Датчик _____ соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Схемы подключения

Схема подключения активной нагрузки






Схема подключения индуктивной нагрузки




Параметры диода VD1:
Ипр. $\geq 1\text{A}$; Уобр. $\geq 400\text{В}$
(напр. диод 1N4007)



$C = (0,047 \dots 0,33) \mu\text{Ф}$, 630 В (напр.
конденсатор К73-17)
 $R = (51 \dots 150) \Omega$, $P \geq 0,5 \text{ Вт}$ (напр.
резистор С2-23)

Габаритный чертеж



Датчик ДЗ-3022 (1) устанавливается в стенку течки (2) или бункера на высоту контролируемого уровня, чувствительной поверхностью (3) в сторону появления материала.

Для исключения повреждений падающим материалом рекомендуется защитить датчик козырьком (4).

