# Российская Федерация АО Научно-Производственная Компания «ТЕКО»

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100 тел./факс (351) 796-01-19, 796-01-18

E-mail: teko@teko-com.ru
Internet: www.teko-com.ru

Датчик контроля скорости ДКС-1522 (ДКС-11-НТ-К)

Паспорт. Руководство по эксплуатации ДКС-1522.000 ПС

#### 1. Назначение.

Латчик контроля скорости ЛКС-1522 (ЛКС-11-HT-K) предназначен для контроля движения скорости ленты конвейера (вращения ведомого барабана) контроллерами и конвейерной автоматикой.

#### 2. Принцип действия.

При вращении барабана конвейера металлические объекты, проходя мимо чувствительной поверхности датчика, вызывают формирование электрических импульсов, частота которых пропорциональна скорости вращения барабана.

#### 3. Технические характеристики.

Формат, мм M30x1,5x112 Способ установки в металл Встраиваемый Номинальный зазор (сталь 35) 10 MMРабочий зазор (сталь 35) 0...8 MMНапряжение питания, Upaб. 20...250 B AC/20...320 B DC Рабочий ток, Іраб. 5...500 мА Остаточный ток, Іхх ≤1,85 мА Максимальный ток, Imax при t=20мс 3A f=1 Гц Падение напряжения при Іраб. ≤5 B Частота переключения, Fmax 150 Гц  $-45^{\circ}C...+65^{\circ}C$ Диапазон рабочих температур Комплексная защита Есть Индикация срабатывания Есть Заземляющий вывод Нет

Материал корпуса Д16Т Присоединение Клеммник

Диаметр кабеля: 4,3...6,3мм Макс. сечение жил кабеля 1,5мм<sup>2</sup> **IP67** 

Степень зашиты по ГОСТ 14254-96

# 4. Дополнительная информация.

40 Нм Момент затяжки гаек, не более

# 5. Содержание драгметаллов, мг.

Золото 0,40842 Серебро 49,95591 Палладий

# 6. Комплектность поставки:

- 1 шт. **Датчик** Гайка 30х1,5 - 2 IIIT. Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

# 7. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчик соответствуют классу I по ГОСТ Р МЭК 536.
- Датчик предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащих агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

### 8. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек.
- Рабочее положение любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее наружного диаметра датчика.

# 9. Правила хранения и транспортирования.

- 9.1. Условия хранения в складских помещениях:
- Температура +5°С...+35°С
- Влажность, не более 85%.
- 9.2. Условия транспортирования:
- Температура -50...+50°С.
- Влажность до 98% (при +35°C).
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

#### 10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

# 11. Свидетельство о приемке.


Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

# Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска	
Представитель ОТК	МГ

# Схемы подключения



# Габаритный чертеж

