



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S28-
CS S28- C
CS S28- H




Цоколевка соединителя
CS S28-




Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----; Палладий -----
Напряжение питания, $U_{раб.}$	$\leq 250В AC/DC$
Максимальный рабочий ток, $I_{раб.}$	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CS S28-	$-40^{\circ}C...+85^{\circ}C$
- CS S28- -C	$-50^{\circ}C...+85^{\circ}C$
- CS S28- -H	$-40^{\circ}C...+105^{\circ}C$
Световая индикация	Нет
Заземляющий вывод	Есть
Кабель	3x0,34 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S28-
CS S28- C
CS S28- H



Цоколевка соединителя
CS S28-



Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----; Палладий -----
Напряжение питания, $U_{раб.}$	$\leq 250В AC/DC$
Максимальный рабочий ток, $I_{раб.}$	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CS S28-	$-40^{\circ}C...+85^{\circ}C$
- CS S28- -C	$-50^{\circ}C...+85^{\circ}C$
- CS S28- -H	$-40^{\circ}C...+105^{\circ}C$
Световая индикация	Нет
Заземляющий вывод	Есть
Кабель	3x0,34 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	