



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
CS S49-1-



Цоколевка соединителя  
CS S49-1-




Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Количество контактов	3
Рабочее напряжение, U <sub>раб.</sub>	≤60В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I <sub>раб.</sub>	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,25 мм <sup>2</sup>
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 <sup>8</sup> Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска \_\_\_\_\_


Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
CS S49-1-



Цоколевка соединителя  
CS S49-1-



Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Количество контактов	3
Рабочее напряжение, U <sub>раб.</sub>	≤60В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I <sub>раб.</sub>	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,25 мм <sup>2</sup>
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 <sup>8</sup> Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП