



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S253-3



Цоколевка соединителя
CS S253-3
(вид со стороны монтажа)




Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Рабочее напряжение	130В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-40°С...+105°С
Присоединение	Кабель Ø≤5,5мм/мах 0,5мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65*
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.


*Рекомендации по монтажу: после монтажа проводов для устранения их перемещения в кожухе, обрыва в месте пайки и обеспечения влагозащищенности рекомендуется производить заливку монтажного пространства соединителя герметиком.

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S253-3



Цоколевка соединителя
CS S253-3
(вид со стороны монтажа)



Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Рабочее напряжение	130В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-40°С...+105°С
Присоединение	Кабель Ø≤5,5мм/мах 0,5мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65*
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.

*Рекомендации по монтажу: после монтажа проводов для устранения их перемещения в кожухе, обрыва в месте пайки и обеспечения влагозащищенности рекомендуется производить заливку монтажного пространства соединителя герметиком.