



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S40-1




Цоколевка соединителя
CS S40-1




Содержание драгметаллов, мг	
Золото 12,023	
Серебро -----; Палладий -----	
Количество контактов	3
Напряжение питания, $U_{раб.}$	$\leq 60V$ AC/DC
Максимальный рабочий ток, $I_{раб.}$	4A
Диапазон рабочих температур	$-25^{\circ}C...+90^{\circ}C$
Световая индикация	Нет
Кабель	$3 \times 0,25 \text{ мм}^2$
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки потребителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S40-1



Цоколевка соединителя
CS S40-1



Содержание драгметаллов, мг	
Золото 12,023	
Серебро -----; Палладий -----	
Количество контактов	3
Напряжение питания, $U_{раб.}$	$\leq 60V$ AC/DC
Максимальный рабочий ток, $I_{раб.}$	4A
Диапазон рабочих температур	$-25^{\circ}C...+90^{\circ}C$
Световая индикация	Нет
Кабель	$3 \times 0,25 \text{ мм}^2$
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки потребителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	